



362 - NETTOYANT DEGRAISSANT SURODORANT

DESCRIPTION

Dégraissant puissant, « 362 » est capable de disperser rapidement les graisses d'origine animale ou végétale.

Concentré, « 362 » s'utilise toujours dilué, tout en restant très efficace.

Agréablement parfumé, « 362 » élimine les odeurs nauséabondes et laisse après application une odeur agréable.

Exempt de produits acide ou alcalin, « 362 » s'emploie sans les précautions inhérentes à ces types de produits.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPYQUES

CARACTERISTIQUES	NORME ou METHODE	VALEUR	UNITE
Aspect	Visuel	Limpide	
Couleur	Interne CQ 016	Incolore à ambré	
État physique	Visuel	Fluide	
Odeur	Olfactive	Caractéristique	
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO 12 185	997	Kg/m3
ODP ozone depleting potential		0,00	Facteur
Point éclair vase clos	ISO 2719	48	°C
Point d'auto-inflammation	ASTM E 659	>200	°C
Point initial d'ébullition	ASTM D 86	100	°C
Teneur en aromatiques	NF M 07 024	0,0	%
Teneur en chlore	GCMS	0	%
Teneur en soufre	GCMS – ASTM D 1744	0	ppm
Teneur en benzène	ASTM D 4367	0	ppm
Teneur en métaux lourds	Spectro AA	0	ppm

MODE D'EMPLOI

► « 362 » est à appliquer avec un pulvérisateur manuel ou automatique.

● **POUR UN TRAITEMENT D'ENTRETIEN**

Diluer le produit de **5 à 10%** dans l'eau.

● **POUR UN TRAITEMENT CHOC** (surfaces très encrassées)

Diluer le produit de **25 à 50%** dans l'eau.

APRES CHAQUE APPLICATION, LAISSER AGIR PENDANT QUELQUES MINUTES, PUIS RINCER ABONDAMMENT A L'EAU CLAIRE.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

